



# 不定形耐火物の乾燥方法

## 乾燥作業の注意点

施工完了後の不定形耐火物には水分が含まれています。これを急激に加熱すると、亀裂が発生したり、場合によっては爆裂(爆発的に破壊)することがあります。養生後、右記に示す条件に従って乾燥を行ってください。

- 1 キャスタブル耐火物は、乾燥中の亀裂発生や爆裂が比較的起こり易く、ゆっくり温度を上げる必要があります。特に、低セメント系キャスタブルは緻密なため、注意が必要です。一方、打ち込み施工耐火物はかなり急速に昇温しても大丈夫です。
- 2 低セメント系キャスタブルには、乾燥中の亀裂の発生や爆裂を起こしにくくした『爆裂防止タイプ』(製品の末尾にREと表記)を準備しています。一般的には『爆裂防止タイプ』をお選びください。
- 3 乾燥作業中は、炉内各部でなるべく温度が均一になるように制御してください。
- 4 火炎が直接施工体に当たらないよう注意してください。火炎が当たりそうな場所には断熱ウール等を敷くと効果的です。
- 5 下記の熱上げ条件を守ってください。

## 乾燥の熱上げ条件

### キャスタブル耐火物

| 加熱温度        | 品種  |                               |   |
|-------------|---|-------------------------------|---|
|             | 低セメント系キャスタブル耐火物<br>《爆裂防止剤添加品》<br>例:GIBRAM | セメント系キャスタブル耐火物<br>例:CA、LC、WPC | セメント系キャスタブル耐火物<br>例:ラムクリート、DRYSIC、CLC、<br>レオフロー(GIBRAM-RE等)<br>およびWPC-Sシリーズ |
| 室温~200°C    | 50°C／時間                                   | 50°C／時間                       | 50°C／時間   |
| 200°C保持     | 施工厚み1cmにつき<br>1時間保持                       | 施工厚み2cmにつき<br>1時間保持           | 施工厚み2cmにつき<br>1時間保持   |
| 200°C~350°C | 25°C／時間                                   | 25°C／時間                       | 50°C／時間   |
| 350°C保持     | 施工厚み1cmにつき<br>1時間保持                       | 施工厚み2cmにつき<br>1時間保持           | 施工厚み2cmにつき<br>1時間保持   |
| 350°C~運転温度  | 25°C／時間                                   | 50°C／時間                       | 50°C／時間   |

\*スケジュール温度の±30°Cに納まるよう制御してください。



### 打ち込み耐火物

| 加熱温度     | 品種                  |            |
|----------|---------------------|------------|
|          | 打ち込み耐火物 例:プラスト、ラミング | 施工条件       |
| 室温~900°C |                     | 30~50°C／時間 |
| 900°C保持  |                     | 数時間        |